

顔認証付きカードリーダーアプリケーションリリースノート

2022/5/20 Ver2.3.1.1.4.11

- ・診療情報対応
オンライン資格確認等システムの更新に対応し、診療情報に関して患者同意画面および証跡出力機能を追加しました。
- ・異なる型番のカードリーダーを接続した場合およびデバイス認識不良時に、管理画面に表示するメッセージの変更
管理画面に表示されるメッセージを、「正しい端末を接続してください」から「デバイス認識不良または接続端末が異なります」に変更しました。

2022/3/3 Ver2.3.1.1.4.10

- ・マウスカーソルの異常動作対応
Ver2.3.1.1.4.8にアップデート後、マウスカーソルがスムーズに動かなくなる現象に対応いたしました。
- ・ディスプレイ開閉時の対応改善
一部のノートパソコンで、ノートパソコンの画面を閉じた際、ノートパソコンに表示していたウィンドウが、顔認証付きカードリーダー画面に移動してしまう場合がありますので、顔認証付きカードリーダー画面が最前面になるように改善しました。
パソコン環境によっては、ノートパソコンに表示していたウィンドウが顔認証付きカードリーダー画面に表示され続ける場合がございます。
既にご案内していますように、ノートパソコンの画面を閉じてお使いになる場合は、資格確認端末のメイン画面上で開いているウィンドウを最小化してから、ノートパソコンの画面を閉じてください。
詳細は、下記URLをご覧ください。
<https://content.biz.panasonic.com/jp-ja/fai/file/36299>

2022/2/7 Ver2.3.1.1.4.9

- ・マウスカーソルの異常動作対応
Ver2.3.1.1.4.8にアップデート後、マウスカーソルがスムーズに動かなくなる現象が発生しておりました。
本バージョンは、現象を抑制した暫定対応版となります。
正式対応版は、近日中にリリースさせていただく予定です。

2022/1/28 Ver2.3.1.1.4.8

- ・マイナポータル利用規約画面と画面遷移の更新
利用規約上に上下ボタンを配置し、利用規約のスクロールを操作しやすく変更いたしました。
併せて、利用規約画面で「同意して次へ進む」を押下した際に、処理に時間がかかる場合は、「処理中」画面を表示するように変更いたしました。
- ・復帰値（詳細エラーコード）の表示
エラー発生時、エラーコードを表示していましたが、併せて復帰値（詳細エラーコード）を管理画面に表示するように変更いたしました。
- ・管理画面の最小化
管理画面上に最小化ボタンを新たに配置し、管理画面を最小化できるように対応いたしました。
- ・クリアスクリーンボタンの管理画面上への配置
独自のスクリーンセーバー（クリアスクリーンアプリケーション）の設定変更を管理画面上から行えるように、新たに管理画面上にクリアスクリーンボタンを配置するようにいたしました。
なお、クリアスクリーンを利用する場合は、予めクリアスクリーンをインストールしておく必要がございます。
- ・ディスプレイ開閉時の対応
一部のノートパソコンで、ノートパソコンの画面を一度閉じた後、再度開いた際に、

顔認証付きカードリーダー画面がノートパソコン側に移動してしまう場合があります。

問題を解消し、顔認証付きカードリーダー画面がノートパソコン側に移動しないように変更いたしました。

- ・パソコン起動時の接続異常対応

一部のパソコンで、シャットダウン後、再度起動時に、顔認証付きカードリーダーと接続できない場合があります。

問題を解消し、正常に起動できるように変更いたしました。

2021/10/7 Ver2.3.1.1.4.7

- ・マイナポータル利用規約の更新

初回登録時に表示されるマイナポータル利用規約が更新されたため、対応いたしました。

- ・顔認証プレビュー画面の画角変更

顔認証時のプレビュー画面において、実際に顔認証に使用する範囲を全て表示するように変更いたしました。

- ・顔認証失敗時の証跡出力対応

顔認証失敗時に、暗証番号認証を選択した場合には、暗証番号認証の結果のみ証跡出力を実施していましたが、

顔認証失敗時の分も証跡出力するように変更いたしました。

2021/9/16 Ver2.3.1.1.4.6

- ・タッチパネルの反応が遅くなる場合がある不具合の解消

パソコンとの相性により、タッチパネルの反応が遅くなる場合があります。

不具合を解消し、タッチパネルの反応が遅くならないように修正いたしました。

2021/7/19 Ver2.3.1.1.3.6

- ・バージョンアップでアプリケーションが起動しなくなる不具合の解消

4回目のバージョンアップ時にアプリケーションが起動しなくなる不具合が

Ver2.2.1.1.3.5で発生していましたが、

不具合を解消し、アプリケーションが問題なく起動するように修正いたしました。

- ・CPU負荷を軽減

待機画面時のCPU負荷が高負荷となっておりましたが、処理を改善し、待機画面時のCPU負荷を軽減いたしました。

- ・取り忘れ防止アラームの時間を変更

マイナンバーカードの取り忘れを防止するため、カードが置かれている場合に、13秒無操作が続くとアラームを鳴らしておりましたが、

アラームまでの時間を変更し、45秒無操作が続くとアラームを鳴らすように変更いたしました。

2021/6/8 Ver2.2.1.1.3.5

- ・ネットワークタイムアウト時の処理を変更

ネットワークタイムアウトによるエラーの場合、アプリケーションの再起動が必要でしたが、

カードを取り出すと、待ち受け画面に戻るように画面遷移を変更いたしました。

- ・クリアスクリーンアプリケーションの提供

Windows標準のスクリーンセーバーでは、顔認証付きカードリーダー画面が消えてしまうため、

独自のスクリーンセーバー（クリアスクリーンアプリケーション）を提供。

離席時等、クリアスクリーンが必要な場合は、設定により、PC画面のみを隠すことが可能となります。

- ・医療機関等ONS掲載のKB0010701への対応としてアプリ起動用バッチファイルを提供

顔認証結果の暗号化、顔認証結果をNAS等の資格確認端末外へ保存する場合、

従来はエラーとなっておりましたが、本バッチファイルを適用することにより、

暗号化、資格確認端末外への保存が可能となります。

2021/4/19 Ver2.2.1.1.3.4

- ・マイナポ初回登録エラーコード追加に対応

【017：保険者確認】 【018：システム停止】に対応した画面を追加

2021/3/25 Ver2.2.1.1.3.3

- ・マスク着用時の顔認証性能向上
マスク着用時の顔認証性能を強化した新顔認証エンジン搭載
- ・「重故障」「軽故障」仕様変更
表記をエラー内容に合わせ、それぞれ「ネットワークエラー」「システムエラー」に変更
- ・アップデート機能改訂
顔認証エンジンのソフトアップデートに対応

2021/3/1 Ver1.1.1.1.1.2

- ・処理時間短縮
- ・対応機能追加
 - －特定検診・薬剤情報の同意画面変更
 - －初回登録・資格確認時のエラー対応

2021/1/28 Ver1.1.1.1.1.1 DVD同梱版