

顔認証付きカードリーダーアプリケーションリリースノート

2022/5/20 Ver2.3.2.1.4.11

- ・診療情報対応
オンライン資格確認等システムの更新に対応し、診療情報に関して患者同意画面および証跡出力機能を追加しました。
- ・異なる型番のカードリーダーを接続した場合およびデバイス認識不良時に、管理画面に表示するメッセージの変更
管理画面に表示されるメッセージを、「正しい端末を接続してください」から「デバイス認識不良または接続端末が異なります」に変更しました。

2022/3/3 Ver2.3.2.1.4.10

- ・マウスカーソルの異常動作対応
Ver2.3.2.1.4.8にアップデート後、マウスカーソルがスムーズに動かなくなる現象に対応いたしました。
- ・ディスプレイ開閉時の対応改善
一部のノートパソコンで、ノートパソコンの画面を閉じた際、ノートパソコンに表示していたウィンドウが、顔認証付きカードリーダー画面に移動してしまう場合がありますので、顔認証付きカードリーダー画面が最前面になるように改善しました。
パソコン環境によっては、ノートパソコンに表示していたウィンドウが顔認証付きカードリーダー画面に表示され続ける場合がございます。
既にご案内していますように、ノートパソコンの画面を閉じてお使いになる場合は、資格確認端末のメイン画面上で開いているウィンドウを最小化してから、ノートパソコンの画面を閉じてください。
詳細は、下記URLをご覧ください。
<https://content.biz.panasonic.com/jp-ja/fai/file/36299>

2022/2/7 Ver2.3.2.1.4.9

- ・マウスカーソルの異常動作対応
Ver2.3.2.1.4.8にアップデート後、マウスカーソルがスムーズに動かなくなる現象が発生しておりました。
本バージョンは、現象を抑制した暫定対応版となります。
正式対応版は、近日中にリリースさせていただく予定です。

2022/1/28 Ver2.3.2.1.4.8

- ・マイナポータル利用規約画面と画面遷移の更新
利用規約上に上下ボタンを配置し、利用規約のスクロールを操作しやすく変更いたしました。
併せて、利用規約画面で「同意して次へ進む」を押下した際に、処理に時間がかかる場合は、「処理中」画面を表示するように変更いたしました。
- ・復帰値（詳細エラーコード）の表示
エラー発生時、エラーコードを表示していましたが、併せて復帰値（詳細エラーコード）を管理画面に表示するように変更いたしました。
- ・管理画面の最小化
管理画面上に最小化ボタンを新たに配置し、管理画面を最小化できるように対応いたしました。
- ・クリアスクリーンボタンの管理画面上への配置
独自のスクリーンセーバー（クリアスクリーンアプリケーション）の設定変更を管理画面上から行えるように、新たに管理画面上にクリアスクリーンボタンを配置するようにいたしました。
なお、クリアスクリーンを利用する場合は、予めクリアスクリーンをインストールしておく必要がございます。
- ・ディスプレイ開閉時の対応
一部のノートパソコンで、ノートパソコンの画面を一度閉じた後、再度開いた際に、

顔認証付きカードリーダー画面がノートパソコン側に移動してしまう場合があります。

問題を解消し、顔認証付きカードリーダー画面がノートパソコン側に移動しないように変更いたしました。

・パソコン起動時の接続異常対応

一部のパソコンで、シャットダウン後、再度起動時に、顔認証付きカードリーダーと接続できない場合があります。

問題を解消し、正常に起動できるように変更いたしました。

2021/10/7 Ver2.3.2.1.4.7

・マイナポータル利用規約の更新

初回登録時に表示されるマイナポータル利用規約が更新されたため、対応いたしました。

・顔認証失敗時の証跡出力対応

顔認証失敗時に、暗証番号認証を選択した場合には、暗証番号認証の結果のみ証跡出力を実施していましたが、

顔認証失敗時の分も証跡出力するように変更いたしました。

2021/10/7 Ver2.3.2.1.4.6 DVD同梱版